

ADVARSEL VEDR. KONDENSTØRRETUMBLER !

Vedr. Blomberg model TKF 7431 A og TKF 7231, BEKO model DCU 7230 og DC 7110, samt Wasco model DC 16 K, solgt i perioden juni 2012 og indtil dato.

De berørte serienumre er som følger:

- Serienumre på Blomberg model TKF 7431 A :
Fra 12-200126-06 til 12-200144-06.
- Serienumre på Blomberg model TKF 7231:
Fra 12-200145-09 til 12-200150-09.
Fra 12-200001-05 til 1220008005.
Fra 12-200081-06 til 12-200098-06.
Fra 12-200099-10 til 12-200243-10.
- Enkelte serienumre på BEKO model DCU 7230:
12-200650-09. 12-200681-09. 12-200781-09.
12-200984-10. 12-200986-10. 12-201006-10.
12-201016-10. 12-201018-10. 12-201030-10.
- Serienumre på BEKO model DCU 7230:
Fra 12-200654-09 til 12-200675-09.
Fra 12-200932-10 til 12-200939-10.
Fra 12-200964-10 til 12-200965-10.
Fra 12-200988-10 til 12-201004-10.
Fra 12-201020-10 til 12-201026-10.
Fra 12-201036-10 til 12-201039-10.
Fra 12-201048-10 til 12-201055-10.
- Serienumre på BEKO model DC 7110:
Fra 12-200408-06 til 12-200419-06.
Fra 12-200438-07 til 12-200477-07.
Fra 12-201538-11 til 12-201575-11.
Fra 12-201578-11 til 12-201584-11.
Fra 12-201593-11 til 12-201603-11.

- Serienumre på Wasco model DC 16 K:
Fra 12-200001-09 til 12-200203-09.
Fra 12-200204-10 til 12-200407-10.

Producenten af ovenstående modeller har et højt sikkerhedsmæssigt ambitionsniveau. En løbene kvalitetskontrol har påvist at der i ekstremt sjældne tilfælde kan opstå overophedning af en komponent i tørretumbleren. Hvilket kan føre til smeltning eller i sjældne tilfælde brand i maskinen under brug. Der er til dato ikke konstateret fejl på tumblere solgt i Danmark.

Da vore kunders sikkerhed har højeste prioritet, beder vi kunder - som har købt en af ovennævnte modeller - kontakte os på nedennævnte tlf. nummer for udbedring af fejlen. Bemærk at det kun er ovennævnte modeller, og kun de nævnte serienumre som er berørte.

Alle øvrige modeller / serienumre er konstrueret uden risiko for fejl.

Kontakt kan ske til serviceafdelingen på tlf. nr. 7025 2303, hverdage mellem 10.00 og 15.00.

Vi vil så sørge for at reservedelen bliver udskiftet uden beregning. Har du en af de berørte tumblere, er det vigtig at du undlader at benytte den, indtil vores teknikere har udskiftet den berørte del.

Vi beklager at måtte ulejlige de kunder, som bliver berørt af ovenstående.

Med venlig hilsen

BEKO, Blomberg og Wasco Danmark

Serienummeret aflæses på typeskiltet som er synligt under åbningen når lugen åbnes.

Se eksempel her:

